

HAMRE-LÅNGSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

larsstromback@gmail.com
kentenarohman@gamil.com
hans.berglund@trygghansa.se
torkel@bituff.se

Resultat av avloppstillsyn på Tunbyn 1:24

Miljökontoret har nu sammanställt resultatet från den tillsyn av er avloppsanläggning som utfördes 2024-04-24. Här informerar vi er om resultatet.

I denna sammanvägda bedömning utgår vi ifrån observationer i fält samt arkivuppgifter, såsom giltigt tillstånd och tömningsavvikelser från renhållaren. Om ni vill ta del av kopia från fältanteckningar och fotografier är ni välkomna att kontakta miljökontoret. Dessa bifogas inte per automatik då det är den sammanvägda bedömningen som framgår i denna information som gäller.

Teknisk utformning

Slamavskiljare

- ☒ Godkänd ☐ Ej godkänd
☐ Kunde ej bedömas

Fördelningsbrunn

- ☒ Godkänd ☐ Ej godkänd ☐ Saknas
☐ Kunde ej bedömas

Efterföljande reningssteg

- ☒ Godkänd ☐ Ej godkänd ☐ Saknas
☐ Kunde ej bedömas

Myndighetsbeslut

- ☐ Tillstånd/godkännande finns ☒ Tillstånd/godkännande saknas

Ett skriftligt beslut gällande föreläggande om försiktighetsåtgärder för fortsatt drift har upprättats år 2020.

Vänd!

Så här bedömer vi sammanfattningsvis avloppet:

Inga synbara brister påträffades vid inspektionen av avloppsanläggningen 2024-04-24. Avloppet är utan anmärkning och följer föreläggandet om försiktighetsåtgärder för fortsatt drift.

Egenkontrollrapport har lämnats in till miljökontoret för verksamhetsåret 2023.

Nuvarande lösning i pumpbrunnen innebär att man behöver tömma pumpbrunnen på avloppsvatten vid underhåll/byte av pump vilket innebär risk för bräddning. Önskvärt vore om man kan finna en annan lösning där pumpbrunnen ej behöver tömmas i samband med ev. underhåll/byte av pump.

Något förskjutna brunnsringar kunde ses i brunn 2 (mittenbrunnen). Kontrollera att inget inläckage av markvatten sker vid kommande egenkontroller.

I slamavskiljaren uppe vid infiltrationsanläggningen sågs flytslam som riskerar att störa infiltrationen. Åtgärda genom att suga eller skopa bort slammet.

Infiltrationsbädden ska hållas fri från växtlighet för att minska risken för skador på infiltrationen. Vid platsbesöket sågs buskar och sly på bädden som bör tas bort.

Miljökontoret vill att samfällighetsföreningen skickar in en enkel skiss över hur avloppsanläggningen är utformad som kan läggas till de digitala handlingarna.

Har ni några frågor eller funderingar på resultatet är ni välkommen att kontakta miljökontoret!

Har ni synpunkter på resultatet

Är ni inte nöjda med bedömningen av ert avlopp och vill framföra något, ber vi er att skicka in era synpunkter **inom 3 veckor från denna underrättelse**. Via e-post till miljonamnden@sundsvall.se eller via vanlig post till: Miljökontoret, Norrmalmsgatan 4, 851 85 Sundsvall.

Tillsynsavgift

Miljökontoret kommer inte att ta ut en avgift för tillsynen. Detta tillsynsbesök ingår i den årliga avgiften för gemensamhetsanläggningar.

MILJÖKONTORET

Thomas Östergrens
060-191526
Thomas.ostergrens@sundsvall.se

Linda Wilhelmsson
060-192385
linda.wilhelmsson@sundsvall.se

Gå gärna in och läs mer om avlopp på:

www.sundsvall.se/egetavlopp

www.avloppsguiden.se