

Hamre-Långsjöns Samfällighetsförening

C/o Thomas Grandin  
Södra Järnvägsgatan 21a  
852 37 SUNDSVALL

## Resultat av avloppsinspektion på Tunbyn 1:24

Miljökontoret har nu sammanställt resultatet av inspektionen för er anläggning. I denna information så informerar vi er om resultatet. Kontakta miljökontoret om du/ni har några frågor.

### (1) Slamavskiljare

- Godkänd     Ej godkänd/ Fosforavskiljare saknas  
 Kunde ej bedömas

### (2) Fördelningsbrunn

- Godkänd     Ej godkänd/Saknas  
 Kunde ej bedömas

### (3) Reningssteg

- Godkänd     Ej godkänd/Saknas  
 Kunde ej bedömas

### (4) Myndighetsbeslut

- Tillstånd finns     Tillstånd saknas

### Så här bedömer vi sammanfattningsvis avloppet

Avloppsanläggningen visade inga synbara brister vid inspektionen 2019-11-15. Avloppsanläggningens drift sköts bra. Egenkontroll har lämnats till Miljökontoret för verksamhetsår 2019.

Anläggningen saknar skriftligt tillstånd från Miljökontoret och kommer därför att få ett skriftligt föreläggande om försiktighetsåtgärder för fortsatt drift. Detta ärende har hanterats digitalt och har därför ingen namnteckning.